

## Es läuft nicht alles rund, Teil 4



Es klappert die Mühle ... -

**schon seit Monaten nicht mehr!**

Selbst das kleine Rinnsal ist versiegt. „Corves Mühle ist jetzt Klimaneutral“ stellte der Fachbereichsleiter für Klimaschutz beim Kreis Lippe bei der Inbetriebnahme Anfang 2021 fest. Wir zweifeln das stark an. (siehe hierzu [unverkehrt.de](http://unverkehrt.de) „Es läuft nicht alles rund Teil 1-3“) Ausführlich wurde hier dargelegt, dass die hochgelobte Stromerzeugung weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll ist.

Dass jedoch schon kurz nach der Einweihung die gesamte Anlage wieder stillgelegt wurde oder werden musste, haben wir nicht geahnt.

Welche Gründe die Verwaltung dazu veranlasst hat, ist uns nicht bekannt.

- Zu wenig Wasser?
- Undichter Mühlengraben?
- Defektes Stauwehr?
- Ökologische Schäden am Gewässer?
- Personalmangel im Bauhof?
- War der Bau des Generators voreilig oder nicht zu Ende gedacht?

Wir wissen es nicht. Das Wasserrad wird seit Monaten nicht mit Wasser beaufschlagt und dreht sich nicht. Dabei ist es für die Funktion und Haltbarkeit des neuen Holz-Wasserrads **wichtig, dass es ständig gleichmäßig feucht gehalten wird.**

Sollte die Stromerzeugung weiterhin nur sporadisch betrieben werden können, oder sollten zum dauerhaften Betrieb noch weitere technische oder ökologische Maßnahmen notwendig sein, werden **ein bis zwei Jahrhunderte** zur Amortisation nicht reichen.

(HB21032022)



**Nachtrag:** Pünktlich zum **Weltwassertag am 22.03.2022** wurde die Stromerzeugung mit dem Wasserrad angestellt. Wir sind gespannt, wie lange es dieses Mal läuft und was noch gebaut werden muss. (HB22032022)